Cómo cargar tu Moto360: consejos para cuidar la batería

Inas B. - 2025-10-13 - Solución de problemas y configuración

Mantén tu Moto 360 siempre cargada de manera eficiente. El smartwatch Moto 360 (3.ª generación) tarda aproximadamente **60 minutos en cargarse del 0% al 100%**. Usar el **cargador oficial** garantiza un mejor rendimiento y ayuda a prolongar la vida útil de la batería.

Consejos para cargar correctamente:

- Carga sobre una **superficie plana y fresca**.
- Evita **cargadores no certificados**.
- **Retira la funda de la muñeca** si la carga es lenta.

 Consejo profesional: Cargar por períodos cortos durante el día está bien; las baterías modernas no sufren del “efecto memoria.”