Solución de problemas de sincronización Bluetooth en tu Moto Watch

Inas B. - 2025-10-08 - Solución de problemas y configuración

Si tu Moto Watch no se sincroniza por Bluetooth, sigue estos pasos:

1. Olvida el reloj en Bluetooth

- Abre los ajustes de Bluetooth en tu teléfono.
- Selecciona tu Moto Watch y pulsa **Olvidar** o **Desemparejar**.

2. Revisa interferencias

- Asegúrate de que no haya otros dispositivos emparejados cerca.

3. Elimina otros dispositivos emparejados (opcional)

- Borra otros dispositivos para evitar conflictos.

4. Reconecta tu Moto Watch

- Abre la app **Moto Watch** y sigue el proceso de emparejamiento.

5. Envía los registros de la app (si es necesario)

- En la app, ve a **Yo → Consejos y Soporte → Enviar comentarios**.

Para ayuda adicional, contacta a .