Problema: Moto Watch 40 No Recibe Notificaciones de Llamadas

Inas B. - 2025-10-10 - Solución de problemas y configuración

Si tu **Moto Watch 40** no te avisa de llamadas entrantes, sigue estos pasos:

1. Verifica los Permisos del Teléfono

- Ve a la **configuración de Bluetooth** de tu teléfono.
- Confirma que el Moto Watch 40 tiene **permiso para acceder a las notificaciones de llamadas**.

2. Activa las Notificaciones de Llamadas en la App

- Abre la **app Moto Watch** en tu teléfono.
- Ve a **Configuración > Notificaciones**.
- Asegúrate de que las **Notificaciones de llamadas** estén activadas.

3. Asegúrate de que No Molestar (DND) esté Desactivado

- El modo DND **impide que el reloj notifique llamadas**.
- Desliza hacia abajo desde la pantalla del reloj para abrir **Configuración rápida**.
- Apaga el **icono DND** si está activo.