# Comment charger votre Moto360 : conseils pour préserver la batterie

Inas B. - 2025-10-13 - Dépannage et configuration

**Gardez votre Moto 360 toujours chargé efficacement.** La montre Moto 360 (3e génération) met environ **60 minutes pour passer de 0% à 100%**. L'utilisation du **chargeur officiel** garantit de meilleures performances et prolonge la durée de vie de la batterie.

**Conseils pour une charge optimale :**

- Chargez sur une **surface plane et fraîche**.
- Évitez les **chargeurs non certifiés**.
- **Retirez la montre de toute coque** si la charge est lente.

 **Astuce :** Les charges courtes pendant la journée sont parfaitement sûres—les batteries modernes n'ont pas d'effet mémoire.