Correction des problèmes de Google Assistant sur Moto360

Inas B. - 2025-10-13 - Dépannage et configuration

Des difficultés avec Google Assistant sur votre Moto360 ? Suivez ces étapes :

Étape 1 : Redémarrez les deux appareils

- **Moto360 : Paramètres → Redémarrer**.
- **Téléphone associé :** Redémarrez votre smartphone.

Étape 2 : Effacez les données de Google Play Services

1. Sur votre **montre**, allez dans **Paramètres → Applications et notifications → Voir toutes les applications**.
2. Localisez **Google Play Services**.
3. Appuyez sur **Effacer le cache** ou **Effacer les données** pour actualiser le service.

Conseils supplémentaires

- **Vérifiez la connexion :** Assurez-vous que la montre et le téléphone sont connectés via **Bluetooth**.
- **Mises à jour :** Vérifiez que les deux appareils ont les **dernières mises à jour** installées.
- **Paramètres de langue :** Assurez-vous que la langue est la même sur la montre et le téléphone.

 Ces étapes devraient résoudre les problèmes avec Google Assistant. Si le problème persiste, contactez notre **support**. Nous sommes là pour garantir que votre Moto360 fonctionne parfaitement.