Dépannage de la reconnaissance vocale sur Moto360

Inas B. - 2025-10-13 - Dépannage et configuration

Problèmes avec la reconnaissance vocale sur votre Moto360 ? Suivez ces étapes :

1. Ajustez la langue

- Réglez votre **téléphone et montre** sur **Anglais (US)**.
- Changer la langue du téléphone mettra automatiquement à jour votre montre.

2. Vérifiez micro et haut-parleur

- Assurez-vous que le **microphone n'est pas obstrué**.
- Vérifiez que le **haut-parleur fonctionne correctement**.

3. Vérifiez la connexion Internet

- La reconnaissance vocale nécessite une **connexion stable**. Activez **Wi-Fi ou données mobiles**.

4. Redémarrez les appareils

- Redémarrez **votre téléphone et Moto360** pour rafraîchir le système.

5. Mettez à jour Google Assistant

- Assurez-vous que Google Assistant est **à jour** via le Play Store → **Mes Apps**.

6. Effacez le cache et les données

- Dans l'app Wear OS :
  Paramètres → Apps → Wear OS → Stockage → Effacer cache et effacer données

7. Réentraîner le modèle vocal

- Allez dans **Paramètres de Google Assistant** sur votre téléphone pour réentraîner votre voix.

8. Vérifiez les mises à jour système

- Assurez-vous que votre **Moto360 et téléphone** disposent des dernières mises à jour.

9. Réinitialiser Google Assistant

- Ouvrez **Google app → Plus → Paramètres → Google Assistant → Général → Appareils → sélectionnez votre montre → Supprimer l’appareil**

10. Réinitialisation d’usine (dernier recours)

- Sauvegardez vos données avant d’effectuer une **réinitialisation d’usine** sur votre Moto360.

 Si le problème persiste, consultez des forums comme la **communauté Wear OS** pour des conseils supplémentaires.