Résolution des Problèmes de Synchronisation de l’Heure sur votre Smartwatch

Inas B. - 2025-10-08 - Dépannage et configuration

La synchronisation correcte entre votre montre et votre téléphone est essentielle. Si l’heure est incorrecte, suivez ces étapes :

1. Appairez vos Appareils

- Vérifiez que votre montre est appairée avec votre téléphone. Si elle ne l’a pas été récemment ou si elle était déchargée, reconnectez-les. Vous devrez peut-être régler l’heure manuellement après une longue période d’inactivité.

2. Vérifiez les Mises à Jour du Logiciel

- Ouvrez l’application Moto Watch sur votre téléphone.
- Appuyez sur votre photo de profil → Sélectionnez la montre connectée → Faites défiler jusqu’à **Vérifier les mises à jour du firmware** → Appuyez sur **Vérifier les mises à jour**.
- Suivez les instructions. Assurez-vous que les deux appareils ont au moins 20% de batterie et restent proches.

3. Dépannage des Problèmes Persistants

- Redémarrez votre montre et essayez différents cadrans.
- Mettez à jour l’application Moto Wear et le logiciel de votre montre.
- Vérifiez que l’heure de votre téléphone est correcte et que les réglages de l’heure d’été sont corrects.
- Déconnectez et reconnectez le Bluetooth si nécessaire.

Ces étapes garantissent que votre smartwatch affiche l’heure correcte et fonctionne de manière fluide.