



[Base de connaissances](#) > [Moto360](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Dépannage de la reconnaissance vocale sur Moto360](#)

# Dépannage de la reconnaissance vocale sur Moto360

Inas B. - 2025-10-13 - [Dépannage et configuration](#)

Problèmes avec la reconnaissance vocale sur votre Moto360 ? Suivez ces étapes :

## 1. Ajustez la langue

- Réglez votre **téléphone et montre** sur **Anglais (US)**.
- Changer la langue du téléphone mettra automatiquement à jour votre montre.

## 2. Vérifiez micro et haut-parleur

- Assurez-vous que le **microphone n'est pas obstrué**.
- Vérifiez que le **haut-parleur fonctionne correctement**.

## 3. Vérifiez la connexion Internet

- La reconnaissance vocale nécessite une **connexion stable**. Activez **Wi-Fi ou données mobiles**.

## 4. Redémarrez les appareils

- Redémarrez **votre téléphone et Moto360** pour rafraîchir le système.

## 5. Mettez à jour Google Assistant

- Assurez-vous que Google Assistant est **à jour** via le Play Store → **Mes Apps**.

## 6. Effacez le cache et les données

- Dans l'app Wear OS :  
**Paramètres → Apps → Wear OS → Stockage → Effacer cache et effacer données**

## 7. Réentraîner le modèle vocal

- Allez dans **Paramètres de Google Assistant** sur votre téléphone pour réentraîner votre voix.

## 8. Vérifiez les mises à jour système

- Assurez-vous que votre **Moto360 et téléphone** disposent des dernières mises à jour.

## **9. Réinitialiser Google Assistant**

- Ouvrez **Google app** → **Plus** → **Paramètres** → **Google Assistant** → **Général** → **Appareils** → **sélectionnez votre montre** → **Supprimer l'appareil**

## **10. Réinitialisation d'usine (dernier recours)**

- Sauvegardez vos données avant d'effectuer une **réinitialisation d'usine** sur votre Moto360.

□ Si le problème persiste, consultez des forums comme la **communauté Wear OS** pour des conseils supplémentaires.