



[Base de connaissances](#) > [Moto360](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Résolution des problèmes de notifications Gmail sur votre Moto360](#)

## Résolution des problèmes de notifications Gmail sur votre Moto360

Inas B. - 2025-10-13 - [Dépannage et configuration](#)

Vous rencontrez des difficultés avec les notifications Gmail sur votre Moto360 ? Suivez ces étapes simples pour que tout fonctionne correctement.

### 1. Ajustez les paramètres Gmail sur votre téléphone

- Ouvrez l'application Gmail sur votre téléphone.
- Allez dans **Paramètres** et sélectionnez le compte souhaité.
- Vérifiez que les **notifications de boîte de réception** sont réglées sur « **Notifier une seule fois** ».

### 2. Vérifiez les notifications Wear OS

- Ouvrez l'application **Wear OS** sur votre téléphone.
- Allez dans **Notifications** → **Modifier les notifications de la montre**.
- Assurez-vous que Gmail est la seule application sous **récemment notifié**.
- D'autres applications de messagerie peuvent parfois créer des doublons.

### 3. Gérer les notifications en double

- Si une notification apparaît en double sur la montre, appuyez longuement pour plus de détails.
- Vérifiez si c'est un **nouveau message** ou un **rappel**.
- Si c'est un rappel, désactivez-le pour éviter les notifications répétées.

### 4. Vérifiez les paramètres de notifications du téléphone

- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas configuré pour rappeler les e-mails non lus, car ces rappels apparaissent également sur la montre.

En suivant ces étapes, vos notifications Gmail seront optimisées. Si le problème persiste, contactez le support — nous sommes là pour que votre expérience Moto360 soit fluide et sans souci.