



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Localização do Clima Incorreta no Moto Watch 120 – Solução de Problemas](#)

## Localização do Clima Incorreta no Moto Watch 120 - Solução de Problemas

Inas B. - 2025-10-09 - [Solução de problemas e configuração](#)

Se o seu Moto Watch 120 estiver mostrando uma localização de clima incorreta, isso geralmente está relacionado às configurações de localização do celular ou do aplicativo. Siga estas etapas para corrigir:

### 1. Ative os serviços de localização no seu celular

- Vá para **Configurações** no seu celular.
- Acesse **Privacidade e Segurança** → **Serviços de Localização**.
- Certifique-se de que os **serviços de localização** estão **ativados**.

### 2. Conceda acesso à localização para o app Moto Watch Lite

- Nos ajustes de localização do celular, encontre **Moto Watch Lite**.
- Selecione “**Durante o uso do app**” ou “**Sempre**” para permitir o acesso à localização.

### 3. Verifique a conexão e as permissões

- Confirme que o **Moto Watch 120** está conectado ao celular via **Bluetooth**.
- Certifique-se de que há uma **conexão ativa com a Internet**.
- Abra o **app Moto Watch Lite** e verifique se as **permissões de localização** estão habilitadas.

### 4. Reinicie ambos os dispositivos

- Reinicie o **celular** e o **Moto Watch 120** para atualizar as configurações.

Após seguir essas etapas, o relógio deve atualizar automaticamente a localização do clima com base na sua posição atual.

Se o problema continuar, verifique se o **aplicativo Moto Watch Lite** e o **firmware do relógio** estão atualizados.