



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Modifier les unités de température et autres paramètres métriques sur la Moto Watch 120](#)

Modifier les unités de température et autres paramètres métriques sur la Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-09 - [Dépannage et configuration](#)

Vous pouvez facilement passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit ou ajuster d'autres unités de mesure sur votre Moto Watch 120. Suivez ces étapes simples :

1. Ouvrez l'application Moto Lite

Lancez l'application Moto Lite sur votre smartphone.

2. Sélectionnez votre montre

Dans la section « **Ma montre** », choisissez **Moto Watch 120**.

3. Accédez aux paramètres métriques

Faites défiler vers le bas jusqu'à **Paramètres métriques**.

4. Modifiez les unités de température et autres

Vous pouvez ici changer l'affichage de la température entre **Celsius (°C)** et **Fahrenheit (°F)** et ajuster d'autres mesures — comme la **distance, le poids et la taille** — selon vos préférences.

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser l'affichage des informations pour une expérience plus adaptée à vos besoins.

En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance.