



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Environnement d'utilisation du Moto Watch 120](#)

Environnement d'utilisation du Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Fonctionnalités du produit](#)

Pour que votre Moto Watch 120 reste performante, utilisez-la et rangez-la dans des conditions appropriées. Ces quelques conseils simples permettent de préserver la batterie, protéger les composants internes et prolonger la durée de vie de votre montre.

Température de fonctionnement

Votre Moto Watch 120 fonctionne de manière optimale dans une plage de température précise. Respecter ces limites garantit des performances fiables, des mesures précises et une meilleure autonomie.

- **Utilisation recommandée** : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
- **Plage de fonctionnement** : 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)

Pourquoi c'est important

Les températures extrêmes peuvent affecter la batterie, l'écran et les composants internes.

- **Batterie** : La chaleur ou le froid peuvent réduire sa durée de vie ou son efficacité de charge.
- **Écran** : Il peut réagir lentement ou scintiller dans des conditions extrêmes.
- **Composants** : Une surchauffe ou un froid intense peuvent endommager les circuits internes.

Bonnes pratiques

- Gardez votre montre à l'ombre lorsqu'elle est exposée au soleil.
- Évitez de l'utiliser dans les saunas, bains à remous ou activités intenses par forte chaleur.
- Si elle devient chaude au toucher, éteignez-la et laissez-la refroidir avant de la remettre.

Température de stockage

Si vous ne portez pas votre Moto Watch 120 pendant un moment, rangez-la correctement pour protéger la batterie.

- **Plage de stockage sécurisée** : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)

Pourquoi cela compte

- **Batterie** : Un stockage hors de cette plage accélère le vieillissement de la batterie.
- **Protection physique** : Le froid rend les matériaux fragiles ; la chaleur peut les déformer ou endommager les circuits.

Conseils

- Rangez-la dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe.
- Ne la laissez pas dans une voiture ou près d'appareils qui dégagent de la chaleur.
- Pour un stockage long, privilégiez un environnement à température stable.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, ne placez jamais la Moto Watch 120 à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.

À éviter :

- Flammes, bougies ou sources de chaleur
- Produits chimiques ou solvants volatils
- Zones à atmosphère explosive (stations-service, usines chimiques, mines)

Points essentiels

- **Utilisation** : entre 5 °C et 35 °C (41 °F-95 °F)
- **Stockage** : entre -20 °C et 45 °C (-4 °F-113 °F)
- **Sécurité** : évitez la chaleur et les environnements dangereux
- **Température** : laissez-la revenir à température ambiante avant utilisation

En suivant ces conseils, votre Moto Watch 120 restera performante et fiable pendant longtemps.