



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Problème de synchronisation de l'heure sur la Moto Watch 120](#)

## Problème de synchronisation de l'heure sur la Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-09 - [Dépannage et configuration](#)

Si l'heure affichée sur votre Moto Watch 120 est **en retard ou en avance de 30 minutes**, cela peut être dû à un **problème de fuseau horaire**, notamment dans les régions avec un **décalage de 30 minutes** (par exemple, l'heure normale de l'Inde, UTC +5:30).

### Que faire

#### 1. Ajustement manuel

Vous pouvez régler l'heure manuellement comme solution temporaire. Cependant, notez que l'heure peut revenir à son état précédent après la synchronisation.

#### 2. Synchroniser avec l'application Moto Watch Lite

Assurez-vous que votre Moto Watch 120 est bien connectée et synchronisée avec l'application **Moto Watch Lite**. Une nouvelle synchronisation peut souvent corriger automatiquement la différence d'heure.

#### 3. Vérifier les mises à jour logicielles

S'il existe une mise à jour du micrologiciel, installez-la. Les nouvelles versions peuvent inclure des correctifs pour les problèmes d'heure ou de fuseau horaire connus.

#### Remarque :

Si le problème persiste, veuillez contacter le support client