



[Base de connaissances](#) > [Moto360](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Résolution des Problèmes de Jumelage Bluetooth sur votre Moto 360](#)

# Résolution des Problèmes de Jumelage Bluetooth sur votre Moto 360

Inas B. - 2025-10-13 - [Dépannage et configuration](#)

Parfois, même la meilleure technologie a besoin d'un petit coup de pouce. Si votre Moto 360 ne se connecte pas à votre téléphone via Bluetooth, suivez ces étapes simples pour rétablir la connexion.

## Étape 1 : Vérifiez les Paramètres Bluetooth de votre Téléphone

- Ouvrez **Paramètres** sur votre téléphone.
- Appuyez sur **Appareils connectés** (ou **Préférences de connexion** selon votre appareil).
- Assurez-vous que le **Bluetooth** est activé.

## Étape 2 : Supprimez la Montre de la Mémoire Bluetooth

- Dans **Paramètres**, accédez à **Appareils connectés** > **Appareils précédemment connectés**.
- Sélectionnez votre Moto 360 et appuyez sur **Oublier l'appareil**. Cela supprime les anciennes informations de connexion qui peuvent poser problème.

## Étape 3 : Reconnectez votre Moto 360

- Ouvrez l'application **Wear OS by Google** sur votre téléphone.
- Appuyez sur la flèche en haut et choisissez **Ajouter une nouvelle montre**.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer le jumelage.

## Conseils Supplémentaires :

- Assurez-vous que votre téléphone et votre montre sont à jour avec les dernières versions logicielles.
- Redémarrez les deux appareils si les problèmes persistent.

Ces étapes devraient résoudre la plupart des problèmes de connectivité Bluetooth et maintenir votre Moto 360 parfaitement connecté.