



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Recursos do produto](#) > [Ambiente de uso do Moto Watch 120](#)

Ambiente de uso do Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Recursos do produto](#)

Para que seu Moto Watch 120 funcione no melhor desempenho, é importante utilizá-lo e armazená-lo nas condições ideais. Seguir estas orientações simples ajuda a preservar a bateria, proteger os componentes internos e prolongar a vida útil do relógio.

Temperatura de operação

O Moto Watch 120 funciona melhor dentro de uma faixa específica de temperatura. Manter-se dentro desses limites garante desempenho estável, medições precisas e maior duração da bateria.

- **Uso recomendado:** 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
- **Faixa operacional:** 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)

Por que isso é importante

Temperaturas extremas — muito quentes ou frias — podem afetar a bateria, a tela e os componentes internos.

- **Bateria:** O calor ou o frio reduzem a vida útil e a eficiência da carga.
- **Tela:** Pode responder mais lentamente ou piscar em condições extremas.
- **Componentes:** O superaquecimento ou o frio intenso podem causar danos permanentes.

Dicas de uso

- Evite exposição prolongada à luz solar direta.
- Não use o relógio em saunas, banheiras quentes ou treinos intensos sob calor extremo.
- Se ele estiver quente ao toque, desligue-o e espere esfriar antes de usá-lo novamente.

Temperatura de armazenamento

Ao guardar o Moto Watch 120 por um tempo, mantenha-o nas condições adequadas para proteger a bateria e os componentes.

- **Faixa segura de armazenamento:** -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Por que importa

- **Saúde da bateria:** Fora dessa faixa, a bateria pode envelhecer mais rápido.
- **Proteção dos materiais:** O frio pode tornar as peças frágeis; o calor pode expandir ou deformar os componentes.

Dicas de armazenamento

- Guarde em local fresco, seco e longe da luz solar direta.
- Evite deixá-lo em carros ou perto de aparelhos que geram calor.
- Para armazenamento prolongado, mantenha em temperatura ambiente estável.

Cuidados de segurança

Sua segurança vem em primeiro lugar. Não use nem armazene o Moto Watch 120 perto de materiais inflamáveis ou explosivos.

Evite:

- Chamas abertas, velas ou fontes de calor
- Produtos químicos ou solventes voláteis
- Locais com risco de explosão (postos de combustível, fábricas químicas, minas)

Resumo rápido

- **Uso ideal:** entre 5 °C e 35 °C (41 °F-95 °F)
- **Armazenamento:** entre -20 °C e 45 °C (-4 °F-113 °F)
- **Segurança:** mantenha longe de calor e materiais perigosos
- **Temperatura:** espere retornar à temperatura ambiente antes de usar novamente

Seguindo estas recomendações, seu Moto Watch 120 continuará funcionando perfeitamente por muito tempo.